


鹿島埠頭(株)船舶修繕施設一部撤去工事 現場写真

別紙-1

船舶修繕施設 棧橋



撤去工事範囲

上部コンクリート



鋼管杭



鋼矢板

